

Protocole de diagnostic

Démarrage de numérisation : mercredi 19 août 2020 10:43:09

Informations sur le véhicule

Fabricant: **Mercedes**
 Modèle: **CLK [W208]**
 Année: **2000**

Informations sur le calculateur

System: **Au dessus**
 ECU Name: **DBE - Panneau de commande au pavillon**

Données d'information

Paramètres	Valeur
Numéro MB	2088205201
Fournisseur	Apag
État du matériel	/45/97
État logiciel	/40/97
Ident. diagnostic	0/00

Codes d'erreur - Actions

Temps	DTC	Type	Description
10:43:10.767			Lire les codes d'erreur
10:43:11.406			Pas de défauts enregistrés

Informations sur le calculateur

System: **Porte**
 ECU Name: **TSGVR - Module de porte passager**

Données d'information

Paramètres	Valeur
Numéro MB	2108207826
Fournisseur	Temic
État du matériel	/04/99
État logiciel	/38/98
Ident. diagnostic	0/00

Codes d'erreur - Actions

Temps	DTC	Type	Description
10:43:16.960			Lire les codes d'erreur
10:43:17.854			Pas de défauts enregistrés

Informations sur le calculateur

System: **Porte**
 ECU Name: **TSGVL - Module de porte conducteur**

Données d'information

Paramètres	Valeur
Numéro MB	2108207726
Fournisseur	Temic
État du matériel	/04/99
État logiciel	/38/98
Ident. diagnostic	0/00

Codes d'erreur - Actions

Temps	DTC	Type	Description
10:43:24.960			Lire les codes d'erreur
10:43:25.870			Pas de défauts enregistrés

Informations sur le calculateur

System: **Module d'acquisition de signal et de commande**
 ECU Name: **SAM - Module d'acquisition de signaux**

Données d'information

Paramètres	Valeur
Numéro MB	2085450132
Fournisseur	Temic
État du matériel	/20/99
État logiciel	/23/96
Ident. diagnostic	0/00

Codes d'erreur - Actions

Temps	DTC	Type	Description
10:43:32.976			Lire les codes d'erreur
10:43:33.870			Pas de défauts enregistrés

Informations sur le calculateur

System: **Airbag**
 ECU Name: **Coussin gonflable - Temic**

Données d'information

Paramètres	Valeur
Numéro MB	0018200826
Fournisseur	Bosch

Paramètres	Valeur
Version matériel	1295
Numéro de logiciel	0797
Ident. diagnostic	81

Codes d'erreur - Actions

Temps	DTC	Type	Description
10:43:39.138			Lire les codes d'erreur
10:43:39.348			Défauts enregistrés
	--		Pas de code défaut

Informations sur le calculateur

System: **Système aide au stationnement**
 ECU Name: **PTS - Assistance au stationnement**

Aucune donnée pour ECU numérisée
La connexion a échoué

Informations sur le calculateur

System: **Éclairage**
 ECU Name: **HRA - Reglage de la portee des phares**

Aucune donnée pour ECU numérisée
La connexion a échoué

Informations sur le calculateur

System: **Boîte de vitesses**
 ECU Name: **EGS52 - Boîte de vitesses**

Aucune donnée pour ECU numérisée
La connexion a échoué

Informations sur le calculateur

System: **Boîte de vitesses**
 ECU Name: **EWM - Selecteur de vitesse**

Données d'information

Paramètres	Valeur
Numéro MB	2105451432
Fournisseur	Delphi
État du matériel	/30/99
État logiciel	/06/99
Ident. diagnostic	0/08

Codes d'erreur - Actions

Temps	DTC	Type	Description
10:44:19.907			Lire les codes d'erreur
10:44:20.752			Pas de défauts enregistrés

Informations sur le calculateur

System: **Climatisation**
 ECU Name: **AC - le Système de Climatisation - Kammerer**

Données d'information

Paramètres	Valeur
Numéro MB	2108302985
Fournisseur	Kammerer
État du matériel	/08/00
État logiciel	/12/98
Ident. diagnostic	1/06

Codes d'erreur - Actions

Temps	DTC	Type	Description
10:44:25.913			Lire les codes d'erreur
10:44:28.371			Pas de défauts enregistrés

Informations sur le calculateur

System: **Instrumentation de bord**
 ECU Name: **ICM - Tableau de bord**

Données d'information

Paramètres	Valeur
Numéro MB	2085403711
Fournisseur	VDO
État du matériel	/29/99
État logiciel	/27/99
Ident. diagnostic	/3/4

Codes d'erreur - Actions

Temps	DTC	Type	Description
10:44:35.979			Lire les codes d'erreur
10:44:37.003			Pas de défauts enregistrés

Informations sur le calculateur

System: **Système de freinage**
 ECU Name: **TCS - Contrôle de motricité**

Aucune donnée pour ECU numérisée
La connexion a échoué

Informations sur le calculateur

System: **Système de freinage**
 ECU Name: **BAS - Assistance frein**

Aucune donnée pour ECU numérisée
La connexion a échoué

Informations sur le calculateur

System: **Système de freinage**
 ECU Name: **ABS/ASR - Regulation antiderapante - Teves**

Aucune donnée pour ECU numérisée
La connexion a échoué

Informations sur le calculateur

System: **Système de freinage**
 ECU Name: **ESP - Programme de stabilite electronique**

Codes d'erreur - Actions

Temps	DTC	Type	Description
10:45:18.818	Défauts enregistrés		
	C1140	Permanent	Capteur d'angle de braquage ; Signal erroné

Informations sur le calculateur

System: **Boîte de vitesses**
 ECU Name: **EGS51 - Boîte de vitesses**

Données d'information

Paramètres	Valeur
Numéro MB	0245458332
Fournisseur	Siemens
Version matériel	5098
Numéro de logiciel	4898
Ident. diagnostic	2D

Codes d'erreur - Actions

Temps	DTC	Type	Description
10:45:22.095	Lire les codes d'erreur		

Temps	DTC	Type	Description
10:45:22.307	Défauts enregistrés		
	--		Pas de code défaut

Informations sur le calculateur

System: **Tableau de commande inférieur**
 ECU Name: **UBF - Tableau de commande inférieur**

Données d'information

Paramètres	Valeur
Numéro MB	2088202910
Fournisseur	Kostal
État du matériel	/28/97
État logiciel	/32/97
Ident. diagnostic	0/07

Codes d'erreur - Actions

Temps	DTC	Type	Description
10:45:32.975	Lire les codes d'erreur		
10:45:33.869	Défauts enregistrés		
	--		Pas de code défaut

Informations sur le calculateur

System: **Antidémarrage**
 ECU Name: **EZS - antidémarrage**

Données d'information

Paramètres	Valeur
Numéro MB	2105450208
Fournisseur	Marquardt
État du matériel	0299
État logiciel	4298
Ident. diagnostic	0/09

Codes d'erreur - Actions

Temps	DTC	Type	Description
10:45:39.919	Lire les codes d'erreur		
10:45:41.005	Défauts enregistrés		
	--		Pas de code défaut

Informations sur le calculateur

System: **Système de freinage**
 ECU Name: **UP - Pompe a vide**

Aucune donnée pour ECU numérisée
La connexion a échoué