

Protocole de diagnostic

Démarrage de numérisation : mercredi 19 août 2020 10:26:06

Informations sur le véhicule

Fabricant: **Mercedes**
 Modèle: **CLK [W208]**
 Année: **2000**

Informations sur le calculateur

System: **Au dessus**
 ECU Name: **DBE - Panneau de commande au pavillon**

Données d'information

Paramètres	Valeur
Numéro MB	2088205201
Fournisseur	Apag
État du matériel	/45/97
État logiciel	/40/97
Ident. diagnostic	0/00

Codes d'erreur - Actions

Temps	DTC	Type	Description
10:26:07.765	Lire les codes d'erreur		
10:26:08.659	Défauts enregistrés		
	B1010	sporadique	La tension d'alimentation de l'unité de commande est trop basse (sous-tension).

Informations sur le calculateur

System: **Porte**
 ECU Name: **TSGVR - Module de porte passager**

Données d'information

Paramètres	Valeur
Numéro MB	2108207826
Fournisseur	Temic
État du matériel	/04/99
État logiciel	/38/98
Ident. diagnostic	0/00

Codes d'erreur - Actions

Temps	DTC	Type	Description
10:26:14.974	Lire les codes d'erreur		

Temps	DTC	Type	Description
10:26:15.916	Défauts enregistrés B1010	sporadique	La tension d'alimentation de l'unité de commande est trop basse (sous-tension).

Informations sur le calculateur

System: **Porte**
ECU Name: **TSGVL - Module de porte conducteur**

Données d'information

Paramètres	Valeur
Numéro MB	2108207726
Fournisseur	Temic
État du matériel	/04/99
État logiciel	/38/98
Ident. diagnostic	0/00

Codes d'erreur - Actions

Temps	DTC	Type	Description
10:26:22.960	Lire les codes d'erreur		
10:26:23.884	Défauts enregistrés B1010	sporadique	La tension d'alimentation de l'unité de commande est trop basse (sous-tension).

Informations sur le calculateur

System: **Module d'acquisition de signal et de commande**
ECU Name: **SAM - Module d'acquisition de signaux**

Données d'information

Paramètres	Valeur
Numéro MB	2085450132
Fournisseur	Temic
État du matériel	/20/99
État logiciel	/23/96
Ident. diagnostic	0/00

Codes d'erreur - Actions

Temps	DTC	Type	Description
10:26:29.959	Lire les codes d'erreur		
10:26:31.062	Défauts enregistrés B1010	sporadique	La tension d'alimentation de l'unité de commande est trop basse (sous-tension).

Informations sur le calculateur

System: **Airbag**
 ECU Name: **Coussin gonflable - Temic**

Données d'information

Paramètres	Valeur
Numéro MB	0018200826
Fournisseur	Bosch
Version matériel	1295
Numéro de logiciel	0797
Ident. diagnostic	81

Codes d'erreur - Actions

Temps	DTC	Type	Description
10:26:37.139			Lire les codes d'erreur
10:26:37.348			Défauts enregistrés
	--		Pas de code défaut

Informations sur le calculateur

System: **Système aide au stationnement**
 ECU Name: **PTS - Assistance au stationnement**

Aucune donnée pour ECU numérisée
La connexion a échoué

Informations sur le calculateur

System: **Éclairage**
 ECU Name: **HRA - Reglage de la portee des phares**

Aucune donnée pour ECU numérisée
La connexion a échoué

Informations sur le calculateur

System: **Boîte de vitesses**
 ECU Name: **EGS52 - Boîte de vitesses**

Aucune donnée pour ECU numérisée
La connexion a échoué

Informations sur le calculateur

System: **Boîte de vitesses**
 ECU Name: **EWM - Selecteur de vitesse**

Données d'information

Paramètres	Valeur
Numéro MB	2105451432
Fournisseur	Delphi
État du matériel	/30/99
État logiciel	/06/99
Ident. diagnostic	0/08

Codes d'erreur - Actions

Temps	DTC	Type	Description
10:27:17.908	Lire les codes d'erreur		
10:27:18.828	Défauts enregistrés		
	1875	sporadique	Code de défaut inconnu

Informations sur le calculateur

System: **Climatisation**
 ECU Name: **AC - le Système de Climatisation - Kammerer**

Données d'information

Paramètres	Valeur
Numéro MB	2108302985
Fournisseur	Kammerer
État du matériel	/08/00
État logiciel	/12/98
Ident. diagnostic	1/06

Codes d'erreur - Actions

Temps	DTC	Type	Description
10:27:24.911	Lire les codes d'erreur		
10:27:27.476	Défauts enregistrés		
	B1417	---	Code de défaut inconnu

Informations sur le calculateur

System: **Instrumentation de bord**
 ECU Name: **ICM - Tableau de bord**

Données d'information

Paramètres	Valeur
Numéro MB	2085403711
Fournisseur	VDO
État du matériel	/29/99
État logiciel	/27/99
Ident. diagnostic	/3/4

Codes d'erreur - Actions

Temps	DTC	Type	Description
10:27:34.980	Lire les codes d'erreur		
10:27:35.992	Pas de défauts enregistrés		

Informations sur le calculateur

System: **Système de freinage**
 ECU Name: **TCS - Contrôle de motricité**

Aucune donnée pour ECU numérisée
La connexion a échoué

Informations sur le calculateur

System: **Système de freinage**
 ECU Name: **BAS - Assistance frein**

Aucune donnée pour ECU numérisée
La connexion a échoué

Informations sur le calculateur

System: **Système de freinage**
 ECU Name: **ABS/ASR - Regulation antiderapante - Teves**

Aucune donnée pour ECU numérisée
La connexion a échoué

Informations sur le calculateur

System: **Système de freinage**
 ECU Name: **ESP - Programme de stabilite electronique**

Codes d'erreur - Actions

Temps	DTC	Type	Description
10:28:39.989	Défauts enregistrés		
	C1000	Permanent	Tester module de commande (ESP et BAS)
	C1020	Permanent	Connexion CAN ; interrompue
	C1022	Permanent	CAN, communication avec le système moteur défectueuse ;
	C1024	Permanent	La communication CAN avec l'unité de commande ETC est défectueuse
	C1031	Permanent	Module de commande du moteur non identifié ou module de commande incorrect
	C1200	Permanent	Contacteur de stop
	5851	---	Code de défaut inconnu
	2051	---	Code de défaut inconnu
	2051	---	Code de défaut inconnu

Temps	DTC	Type	Description
	E051	---	Code de défaut inconnu
	2052	---	Code de défaut inconnu
	20	---	Code de défaut inconnu

Informations sur le calculateur

System: **Boîte de vitesses**
 ECU Name: **EGS51 - Boîte de vitesses**

Données d'information

Paramètres	Valeur
Numéro MB	0245458332
Fournisseur	Siemens
Version matériel	5098
Numéro de logiciel	4898
Ident. diagnostic	2D

Codes d'erreur - Actions

Temps	DTC	Type	Description
10:28:44.096	Lire les codes d'erreur		
10:28:45.904	Défauts enregistrés		
	130	---	Un ou plusieurs messages du module électronique du levier sélecteur ne sont pas disponibles sur le bus CAN
	132	---	Un ou plusieurs messages de l'unité de commande moteur ne sont pas disponibles sur le bus CAN
	134	---	Un ou plusieurs messages en provenance du module de commande ESP et BAS ne sont disponibles sur le bus CAN
	135	---	Un ou plusieurs messages de l'unité de commande moteur ne sont pas disponibles sur le bus CAN
	136	---	La communication CAN avec le module de commande de passerelle centrale est perturbée de façon sporadique
	146	---	La transmission a sporadiquement un rapport de transmission non acceptable
	147	---	Le rapport est sporadiquement non plausible ou la transmission patine de façon sporadique
	148	---	Embrayage de verrouillage de convertisseur de couple ; fermeture sporadiquement non acceptable

Informations sur le calculateur

System: **Tableau de commande inférieur**
 ECU Name: **UBF - Tableau de commande inférieur**

Données d'information

Paramètres	Valeur
Numéro MB	2088202910
Fournisseur	Kostal
État du matériel	/28/97

Paramètres	Valeur
État logiciel	/32/97
Ident. diagnostic	0/07

Codes d'erreur - Actions

Temps	DTC	Type	Description
10:28:55.974			Lire les codes d'erreur
10:28:56.979			Défauts enregistrés
	B1119	---	Commutateur de réglage de rétroviseur

Informations sur le calculateur

System: **Antidémarrage**
 ECU Name: **EZS - antidémarrage**

Données d'information

Paramètres	Valeur
Numéro MB	2105450208
Fournisseur	Marquardt
État du matériel	0299
État logiciel	4298
Ident. diagnostic	0/09

Codes d'erreur - Actions

Temps	DTC	Type	Description
10:29:02.914			Lire les codes d'erreur
10:29:03.983			Défauts enregistrés
	--		Pas de code défaut

Informations sur le calculateur

System: **Système de freinage**
 ECU Name: **UP - Pompe a vide**

Aucune donnée pour ECU numérisée
La connexion a échoué